

Thème : Géologie et nature des fondations

# IMPACT DES IMPREVUS DE LA FONDATION: GIBE III (ETHIOPIE)


VIBERT Christophe, FERARU Dan, MINE Edouard, IANOS Silviu

Colloque CFBR – Fondations des Barrages 8 et 9 avril 2015 – Chambéry









## **SOMMAIRE**

## 1. LE PROJET ET LE MODELE GEOTECHNIQUE DE LA FONDATION DU BARRAGE

Présentation du projet et du contexte contractuel Géologie et caractéristiques géotechniques des fondations déduites des investigations

#### 2. EXCAVATIONS ET REVISION DU MODELE GEOTECHNIQUE

Indices d'une altération plus forte que prévue par le modèle géotechnique initial de la fondation Observations faites lors de l'excavations des fondations

#### 3. SPECIFICITES DU SITE ET MODIFICATIONS APPORTEES AU PROJET

L'étanchéité de la fondation Adaptations du projet initial de traitement des fondations










## LE PROJET

## Projet hydroélectrique de 1.870 MW

- Barrage BCR de 246m de hauteur
- Usine de surface, 10 unités
- Autres travaux d'excavation
  - ❖ Trois tunnels de dérivation (Ø14m, 8m)
  - Ouvrages de prise d'eau
  - Deux conduites d'amenée

#### Contexte contractuel

- Début de construction en 2007
  - Contrat EPC
  - ❖ Revue du projet par TEF/COB pour le compte du Client
- Absence d'investigations du site avant le contrat











# **CONTEXTE GEOLOGIQUE**

Basalte

\_\_Surface d'érosion

Trachyte légèrement altéré

Trachyte sain

Contact cisaillé

Ignimbrites

## Roches volcaniques

- Trachyte formant l'essentiel de la fondation
  - Définition de deux catégories de trachyte
  - Trachyte sain en profondeur
  - ❖ Trachyte légèrement altéré au-dessus
- Autres roches
  - Surface d'érosion au contact supérieur des trachytes
  - Formation volcaniques plus récentes déposées par la suite (ignimbrites, puis coulées de basalte)

Stratigraphie et coupe sur l'axe du barrage










# GEOTECHNIQUE

- Deux familles de discontinuités principales
  - Discontinuités nord-sud persistantes
    - Ces discontinuités se trouvent donc subparallèles à la rivière et aux tunnels de dérivation
  - Discontinuités est-ouest
    - ❖ Faible espacement en rive droite sur l'axe du barrage (10-50 cm)

Absence de discontinuités susceptibles

de délimiter des coins rocheux

- Sur affleurements
  - Trachyte légèrement altéré
    - Remplissage d'oxydes de fer indurés
  - Trachyte sains
    - Joints le plus souvent fermés
  - Orgues basaltiques









# CARACTERISTIQUES DU MASSIF

- Modèle géotechnique de l'Entrepreneur
  - Définition d'un critère de rupture de type Hoek -Brown
    - Essais réalisés sur échantillons secs
    - Mais excluant de fait les tronçons altérés rencontrés dans les sondages

	Basalte	Trachyte sain	Trachyte légèrement altéré						
Résistance à la compression uniaxiale (échantillons secs)									
Nombre de tests	17	14	26						
Min-Max (MPa)	264-382	77-167	32-134						
Moyenne (MPa)	319	98 (*)	67						
Critère de rupture d	Critère de rupture du massif rocheux (Hoek-Brown)								
GSI	65	60	55						
mi	25	14	20						
(*) Valeur moyenne pour trachyte gris-clair									

- Déformabilité in-situ
  - Dilatomètre, vérin plat, essais à la plaque
  - ❖ Valeurs retenues
     Trachyte sain 15 MPa
     Trachyte altéré 10 Mpa
     (12 et 8 MPa pour D=0,5)

	Massif rocheux	Trachyte sain			Trachyte légèrement altéré		
		DT	FJT	PLT	DT	FJT	PLT
,	Nombre de tests	8	-	2	13	41	3
	Valeurs min-max (GPa)	2.1-7.6	-	3.5-20.5	0.1-6.8	0.3-21.0	4.0-35.0
	Min-Max 90% (GPa)	4.5-7.0	-	-	1.6-3.6	6.4-8.5	-
	Valeur moyenne (MPa)	5.8	-	9.5	2.6	7.4	16.5
	Ecart-type (Gpa)	2.1	-	-	2.2	3.8	-
	<u>Légende</u>						
	DT: dilatomètre membrane s						
	FJT: Vérin plat (largeur 345 m						
	nsomètres)						









# **UN MODELE PARFAIT?**

- Observation d'auréoles de diffusion de fluides
  - En affleurement et en galerie
    - Témoignent visiblement d'une altération, progressant depuis les fractures
    - ❖ Une unité de trachyte altéré ajoutée au modèle de l'Entrepreneur (R<sub>c</sub> 32 MPa)
- Cavités plurimétriques dans les rives
  - ❖ Apparaissent comme des cavités lessivées de leur contenu par la rivière
- Effritement de carottes sorties intactes
  - Altération en sable verdâtre
    - Visiblement conséquence d'une altération hydrothermale ayant progressé depuis les fissures du massif









# INITIATION DE LA CONSTRUCTION

## Eboulement dans tunnel de dérivation central


❖ 6.000 m³ de sable-silteux verdâtre pratiquement sec s'écoulent dans le tunnel

## Le rôle de l'altération hydrothermale se précise

❖ L'Entrepreneur et son concepteur prennent rapidement conscience de l'importance de cette altération pour la fondation

❖ L'image d'une fondation profonde contenant du matériau altéré, en quantité variable suivant l'importance et la densité des fractures du massif s'impose peu à peu













# **EXCAVATIONS DU BARRAGE**

- Au-dessus du niveau de la nappe
  - Le matériau d'altération est le plus souvent oxydé
    - Couleur brun-clair du trachyte superficiel
- Sous le niveau de la nappe
  - Absence d'oxydation
    - ❖ Matrice rocheuse au voisinage des fissures diversement affectée par l'exposition à l'air ou en présence d'eau
    - Remplissage de fissures et « karsts » par les matériaux d'altération: sable silteux ou matériaux prenant cette forme en présence d'eau
    - ❖ Couleur du massif: blanc à gris-vert
- La qualité de la fondation ne s'améliore pas toujours avec la profondeur!














# ETANCHEITE DE LA FONDATION

- Dans les rives
  - Niveau de la nappe phréatique s'élevant peu au-dessus de la rivière
- Contraste de perméabilité marqué en fondation
  - Partie supérieure quasiment imperméable
  - Aquifère « profond »
    - ❖ Profondeur variable de 70 à 130 m environ sous la fondation (base de l'aquifère vers 160 m, argiles volcano-sédimentaires)
    - ❖ Identifié par des sources en amont et dans les fouilles du barrage (T 33°C, contenu relativement élevé de Na et Ca)
    - \* Remontées locales le long de fissures subverticales





Moins de 8 unités-Lugeon (3 à 5) 8 à 15 unités-Lugeon ou plus

Coupe sur l'axe du barrage










## IMPACTS SUR LE PROJET

- Recommandations de reconnaissances complémentaires
  - Attention de l'Entrepreneur attirée sur la nécessité d'une surveillance précise de l'aquifère profond
    - Zones d'alimentation et débouchés à préciser
    - Moyens de drainage augmentés au droit des sources chaudes de la fondation, pour surveillance et détection de tout débourrage potentiel
- Profondeur du voile d'injection
  - L'Entrepreneur a fait le choix de conserver la géométrie initiale du voile
    - Le voile s'arrête dans l'aquifère profond; les galeries doivent permettre de compléter le traitement si nécessaire



Géométrie approximative de l'aquifère profond (coup le long de la rivière)







# TRAITEMENT DE SURFACE

## Traitement de surface classique

- Nettoyage et curage de toutes les zones altérées de l'emprise de la fondation
  - Discontinuités les plus importantes de la fondation
  - « Poches » de matériau altéré dans les zones de fracturation dense
- Remplissage par du béton












## VOILE D'INJECTION

### Traitement de la partie courante du voile

Hors zones altérées (zones de fracturation dense comportant une proportion notable de matériau altéré)



 Application d'un critère GIN de 300-350 MPa.l/m, objectif 3 unités-Lugeon



- Difficultés rencontrées dans l'aquifère « profond », captif
  - ❖ Venues d'eau artésiennes, problème de stabilité de certains trous, prises plus élevées
  - ❖ Absence d'effet de serrage notable
  - Objectif en terme de perméabilité difficile à réaliser
  - Un critère de réduction des prises de coulis a été adopté (quaternaires si >100l/m, quinaires si >50l/m)









## **VOILE: ZONES ALTEREES**

- Traitement des zones altérées de la fondation
  - Conception de la méthode « lessivage haute pression », puis injection
    - Objectif: retirer le plus de matériel altéré possible
    - Utilisation d'un outil de jet-grouting (sans coulis),
      pour lavage baute pression des trous dans le

pour lavage haute pression des trous, dans le but d'évacuer le matériel altéré

- Opération suivie par des injections classiques
- La méthode n'a pas démontré son efficacité
  - Quantité de matériel altéré remontée avec les eaux de lavage non significative
- Les galeries permettent de venir compléter
   les injections sur tout le voile si nécessaire



Zone altérée de la rive droite: fracture injectée










## CONCLUSIONS

## Altération hydrothermale

- ❖ Susceptible d'impacter notablement un projet si non identifiée à temps
- Les roches altérées doivent être prises en compte, même s'il n'est pas possible d'en tirer des échantillons pour essais de laboratoire
- Le massif peut être de moindre qualité en profondeur!





## L'impact sur la conception du voile d'injection est significatif

- ❖ Si les recommandations d'injection à forte pression des joints sont suivies, le matériel altéré est chassé et repoussé à l'intérieur du massif
- L'Entrepreneur et son concepteur ont sans conteste déployé de gros efforts en ce sens









Auréoles d'altération

(zone oxydée, en surface)









